

**Перечень мероприятий («дорожная карта»),
по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями,
подведомственными Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации с учетом мер предупреждения причинения вреда
и соответствия критериям доступности, безопасности, информативности
и комфортности при реализации мероприятий на основе принципа
«разумного приспособления»**



А.Ю. Просеков

Декабрь 2019г.

Наименование объекта: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» (КемГУ)

Адрес: корпус № 3 650000 г. Кемерово, пр. Советский, д. 75

№ п/п	Наименования мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятий (№ квартала год)	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышения значений доступности
1. Основные организационные меры					
1.1	Определить ежегодные объемы финансовых средств на обеспечение безбарьерной среды.	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 33)	ежегодно	Проректор по стратегическому развитию, Начальник ФЭУ	Получение актуализированной информации о необходимых финансовых объемах на создание условий доступности
1.2	Ежегодно актуализировать план мероприятий «дорожную карту» на планируемый календарный год, в целях обеспечения соответствия критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности, и мерам предупреждения причинения вреда с учетом уже реализованных мероприятий и изменений в обязательных требованиях.		ежегодно	Проректор по стратегическому развитию, Начальник ФЭУ	Формирование эффективных мероприятий, актуализация «дорожной карты», создание условий доступности объектов и услуг
1.3	Сформировать рабочую группу в составе представителей учреждения, представителей соответствующих служб,				

	обеспечивающих соответствующий режим на объекте, экспертов из числа полномочных представителей ВОС. Изменения в утвержденные настоящим планом мероприятия, направленные на приспособление для инвалидов прилегающей территории, которая затрагивает сферу ответственности иных служб и ведомств, согласовывать с экспертной комиссией, принимавшей участие в комплексной оценке территории.				
1.4	Актуализация локальных нормативных актов, направленных на формирование и обеспечение доступности объекта и услуг, включающих в себя актуализацию приказов и оформление различного рода инструкций, с учетом настоящего плана мероприятий. В том числе установить требования к персоналу подрядных организаций, осуществляющих работы, оказывающих услуги направленные на обеспеченит доступности, пройти соответствующую подготовку и предъявить документы, подтверждающие компетенцию работников по оказанию ситуационной и иной помощи инвалидам (предъявить аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1)	Приказ Минобрнауки России № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года)»	III кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.5	Принять соответствующий локальный нормативный акт (приказ) по организации инструктирования работников контрольно-пропускных пунктов участвующих в обслуживании посетителей, по вопросу осуществления коммуникаций с посетителями-инвалидами с регулярной оценкой компетенции сотрудников в вопросах обслуживания инвалидов.		III кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.6	Определить приказом необходимость и направить на подготовку в области формирования и обеспечения безбарьерной среды ответственных лиц, а также иных сотрудников, определенных планом мероприятий на текущий год, итогом которого лицам, успешно сдавшим контрольное тестирование будут выданы документы о повышении квалификации и аттестат компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1	Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	IV кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.7	Актуализировать (или разработать) специальные технические условия (СТУ), направленные на обеспечение пожарной безопасности с обязательным учетом инвалидов	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной	III кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности.	Оценка текущего состояния доступности

	различных нозологий.	безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ			
1.8	Актуализировать приказ об утверждении состава комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг. Оформить паспорт доступности объекта по итогам утверждения настоящего плана мероприятий. Регулярно актуализировать паспорт доступности с обязательным подтверждением соответствия паспорта доступности полномочными представителями общественных организаций инвалидов, обладающих необходимыми компетенциями в области предупреждения причинения вреда.	Приказ Минобрнауки России № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года)»	II кв. 2020 г.	Проректор по стратегическому развитию	Оценка текущего состояния доступности
1.9	В качестве мониторинга доступности объектов и услуг, осуществлять регулярный инспекционный контроль условий выданного сертификата соответствия в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Получение результатов инспекционного контроля условиям выданного сертификата соответствия в порядке определенном системой показателей доступности, безопасности, информативности и комфортности объектов и услуг, а также мероприятий для инвалидов различных нозологий		ежегодно	Проректор по стратегическому развитию	Получение объективной информации о доступности объектов и услуг Развитие единой системы критериев для оценки состояния доступности объектов и услуг
1.10	Принять локальные акты учреждения по организации допуска на объект, в котором предоставляются услуги, или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в установленном порядке		IV кв. 2021г.	Начальник комплексной безопасности	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.11	Определить отдельным приказом перечень сотрудников, компетенция которых в вопросах предоставления услуг инвалидам и оказания ситуационной помощи необходима в процессе исполнения служебных и должностных обязанностей. Предусмотреть специальные инструкции для персонала, по оказанию помощи, в целях чего провести обучение персонала по программе «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций,		II кв. 2020г.	Проректор по стратегическому развитию, Начальник Управления по работе с персоналом	Повышение уровня доступности учебного комплекса

	оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов», с получением удостоверения о повышении квалификации и аттестата компетентности РОСС RU.И1871.04ИДН1. Организовать регулярное (в зависимости от особенностей функциональных обязанностей) подтверждение компетентности с продлением персональных аттестатов компетентности и отметкой в журнале инструктажа.				
1.12	<p>Привести в соответствие с требованиями официальный сайт учреждения с учетом требований приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» и ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».</p> <p>При этом, при актуализации версии сайта следует активно привлекать к работе экспертов РОСС RU.31471.04ИДН0, в том числе по причине того, что на 2018-2019 годы намечена актуализация ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению.</p> <p>На сайте учреждения обеспечить информирование потенциальных посетителей, о вопросах содействия инвалиду при входе в здание и выходе из него.</p> <p>Осуществлять проведение регулярной оценки соответствия ресурса.</p>	Приказ Минобрнауки России № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (с изменениями на 18 августа 2016 года)»	IV кв. 2021г.	Проректор по стратегическому развитию, отв. за официальный сайт КемГУ	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.13	Принять соответствующий локальный нормативный акт (приказ) направленный на обеспечение предоставления инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика с привлечением специалистов планируемой службы содействия.		III кв. 2021г.	Проректор по учебной работе, Проректор по молодежной политике и общественным коммуникациям, Начальник юридического отдела	Повышение уровня доступности учебного комплекса
1.14	Актуализировать соответствующие приказы,	Федеральный закон от	II кв. 2021г.	Проректор по	Обеспечение мер

	направленные на регулирование деятельности в области формирования и обеспечения безбарьерной среды, в том числе обеспечения противопожарной безопасности объекта.	30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"		стратегическому развитию, Начальник отдела комплексной безопасности	предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
1.15	Организовать сезонную уборку входной площадки, лестницы и пандуса, что требуется прописать в организационных документах.		по погодным условиям	Зам. проректора по РИК	
2. Территория. Пути движения.					
2.1	Нанести разметку машино-мест для инвалидов на горизонтальной поверхности, организовать парковочные места расширенного размера 6,0*3,6 м. п. 5.2.4 СП 59.13330.2016	ГОСТ 51256-2018 СП 59.13330.2016 п. 5.2.4	III кв. 2020г	Начальник отдела комплексной безопасности	Повышение уровня доступности учебного комплекса
2.2	Обустроить бордюрный съезд без выступа на проезжую часть с уклоном, не превышающим 1:20 Бордюрный съезд привести в соответствие с п 5.1.8 СП 59.13330.2016 (направить письмо в ведомственную территориальную организацию)	СП 59.13330.2016 п. 5.1.8	III кв. 2020г	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
3. Входная группа.					
3.1	Нанести тактильные наземные указатели, предупреждающие о наличии входа на объект.	СП 59.13330.2016 п. 5.1.10, п. 5.1.12	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
3.2	Оборудовать вход тактильной информационной вывеской с применением шрифта Брайля, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы. Обеспечить освещение вывески на все время работы вуза. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), разместить в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м п.6.18 ГОСТ Р 51671-2015	ГОСТ Р 51671-2015 СП 31-102-99 СП 136.13330.2012 п. 10.4.2	III кв.2020г	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
3.3	Выделить контрастной полосой 0,1 м край входной площадки, которая образует одиночную ступень перед входом в здание (расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м)	СП 59.13330 2016	IV кв.2020г.	Зам. проректора по РИК,	Повышение качества услуг Понижение рисков

3.4	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки обозначить отличным от дверного полотна контрастным цветом	СП 59.13330 2016	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
3.5	Заменить дверные полотна на двери шириной 0,9м.	СП 59.13330.2016	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	
3.6	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и с усилением не более 19,5 Нм	СП 59.13330 2016	III кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
3.7	Установить информационную тактильную схему движения, отображающую информацию о помещениях в здании и на путях эвакуации	СП 59.13330 2016 п.8.1.6	III кв. 2020г	Зам. проректора по РИК	
3.8	Установить на входах устройства оповещения (тип системы «Говорящий город») для ориентирования лиц с нарушением зрения, при этом в текстовом сопровождении устройство должно информировать о порядке входа, наличии звонка вызова помощника для обслуживания инвалидов, расположение зоны оказания услуги	СП 136.13330.2012.	IV кв.2022г	Главный инженер, Директор ЦНИТ	
3.9	Установить дренажных ковриков при входе в холл в один уровень с поверхностью пола	СП 59.13330.2016 п.6.2.7	IV кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
3.10	Покрыть поверхность входных площадок, ступеней и пандусов антискользящим составом.	СП 59.13330 2016 п.5.1.16	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
3.11	Установка тактильных символов у входных дверей, указывающую доступность объекта.	СП 59.13330.2016 п.6.1.7	Установка после адаптации для отдельных категорий	Главный инженер, Комендант корпуса	
3.12	Выделить контрастно с окружающим фоном перекладины турникетов, установить символы, указывающие на доступность для инвалида на коляске	СП 59.31 102-99 табл.9.2	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	

4. Пути движения внутри здания.

4.1	Установить информационную тактильную мнемосхему (схему движения), отображающую информацию о помещениях в здании и путях к ним. Мнемосхему разместить с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. Рядом с мнемосхемой уставить	СП 59.13330.2016	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
-----	--	------------------	---------------	------------------------	--

	тактильный знак пиктограмма «i» (информация).				
4.2	Отдельно стоящие колонны следует оборудовать углы колонн защитными уголками контрастного цвета для минимизации травмирования обучающихся, посетителей, сотрудников.	СП 59.13330.2016 п. 6.2.6 СП 136.13330.2012 п. 6.10, п.10.2.10, табл.10.2	II кв.2021г	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) на двух уровнях всех дверей со стеклянными полотнами.
4.3	На поворотах путей движения углы стен оборудовать защитным уголком контрастного цвета.	СП 136.13330.2012.	III кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.4	Нанести на прозрачные полотна дверей и ограждений (перегородок) яркую контрастную маркировку на двух уровнях) в форме желтого круга.	СП 59.13330 2016 СП 136.13330 2012	II кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.5	На поступях первой и последней ступеней лестничных маршей (нанести полосу, контрастную с поверхностью ступени (желтого цвета).	СП 59.13330.2016 п.5.1.12	II кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	
4.6	Покрыть поверхность напольного покрытия и покрытия лестничных маршей антискользящим составом.	СП 59.13330 2016 п.5.1.16	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
4.7	Установить предупреждающие тактильные напольные указатели перед лестничными маршами.	СП 59.13330.2016 п.6.2.3	IV кв.2021г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ) на двух уровнях всех дверей со стеклянными полотнами
4.8	Установить опорные поручни, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51261-2017 вдоль обеих сторон всех внутренних лестниц на высоте 0,9м; с горизонтальными завершающими частями; непрерывные; концы поручней скруглить. Установить вторые поручни в соответствии с требованиями	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.29, 6.2.3	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	
4.9	Нанести рельефные обозначения на поверхности поручней	СП59.13330.2016 п.6.2.12.	IV кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
4.10	Предусмотреть размещение не менее одного места для инвалида на кресле-коляске. Место ожидания должно быть с подлокотниками.	СП 59.13330.2016	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	
4.11	Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), разместить в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м п.6.18 ГОСТ Р 51671-2015	ГОСТ Р 51671-2015 СП 31-102-99 СП 136.13330.2012 п. 10.4.2	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
4.12	Приобрести перекатной и приставной пандусы для преодоления порогов и перепадов высот с уклоном не менее 1:10	СП 59.13330.2016	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	

4.13	Установка вдоль открытых краев лестниц (не примыкающих к стене) бортов высотой 0.02м для предотвращения соскальзывания трости и ноги	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	II кв. 2020г	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
4.14	Установить комплект устройств системы оповещения (типа системы «Говорящий город») для ориентирования лиц с нарушением зрения, при этом в текстовом сопровождении устройство должно информировать наличии звонка вызова помощника для обслуживания инвалидов, расположение зоны оказания услуги	СП 136.13330.2012.	IV кв.2022г	Зам. проректора по РИК, Директор ЦНИТ	
4.15	Установить доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд и с усилением не более 19,5 Нм	СП 59.13330 2016	II кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
4.16	Оборудовать лифты тактильными указателями с рельефным шрифтом Брайля (указатель этажа, символы и др)	СП 59.13330 2016	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
4.17	Лифтовый холл – разместить контрастное цифровое отображение этажа	СП 59.13330 2016 п.6.2.16	III кв. 2020г.	Зам. проректора по РИК	
4.18	Оснастить лифты тактильной, световой и звуковой информацией в соответствии с ГОСТ	ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 55000-2012, ГОСТ 33652-2015	III кв. 2023 г.	Зам. проректора по РИК	
5. Зона целевого назначения					
5.1	Создание инклюзивного кабинета на первом этаже для занятий в них инвалидов различных нозологий	СП 59.13330.2016 п.8.2.2, СП 138.13330.2012 п. 4.9	IV кв. 2023г	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.2	В зоне информации (информационные стенды) обеспечить наличие материалов, выполненных с применением шрифта Брайля. Установить информационные таблички, в том числе выполненные с применением шрифта Брайля в местах где их нет	СП 136.13330.2012	IV кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.3	Оборудовать в аудиториях, специально выделенные места для представителей ММГН	СП 138.13330.2012 п.4.23, п.4.24	III кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
5.4	В аудиториях установить световой сигнализатор звонка и световую сигнализацию об эвакуации для инвалидов с нарушением слуха.	СП 59.13330.2016	IV кв. 2022г	Зам. проректора по РИК	

5.5	Приобрести специальные технические устройства и сервисы для посетителей/студентов с дефектами слуха	СП59.13330.2016	IV кв. 2023г.	Директор ЦНИТ	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.6	Изготовить и разместить таблички с рельефным шрифтом у дверей с информацией о назначении помещений	СП 59.13330.2016 п.6.5.9, СП 136.13330.2012 п.10.2.5	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
5.7	Приобрести перекатной и приставной пандусы для преодоления порогов и перепадов высот с уклоном не менее 1:10	СП 59.13330.2016	IV кв.2023г.	Зам. проректора по РИК	
Ветеринарный центр					
5.8	Выделить контрастной маркировкой первую и последнюю ступени лестничного марша	СП 59.13330.2016	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	Повышение уровня доступности учебного комплекса
5.9	Привести в соответствие поручни (расстояние от стены не соответствует требованиям)	СП 59.13330.2016	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
5.10	Выделить контрастно двери (дверь – стена)	СП 136.13330.2012	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
5.11	Выделить контрастно перепад высот пола, которые образуют одиночную ступень при входе	СП 59.13330.2016	IV кв. 2021г.	Зам. проректора по РИК	
6. Санитарно-бытовые помещения.					
6.1	Установить у дверей со стороны ручки информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.	СП 59.13330.2016 п.6.3.6	III кв. 2021г.	Комендант корпуса	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
6.2	Адаптировать и оборудовать общие санузлы для нужд инвалидов всех категорий: - ширина дверного проема не менее 0,9м и высота порогов более 0,014 м (п.6.3.3); - наличие специального сантехнического оборудования (унитазы, писуары, смесители (однорычажные или сенсорные), раковины для ММГН); - наличие опорных поручней для раковины, унитаза, писуара (п.6.3.); - наличие кнопки вызова персонала (п.6.5.8); - установка специальных крючков для костылей для инвалидов с нарушением функции зрения; - наличие педального ведра, держатели для туалетной	СП 59.13330.2016 СанПиН 983-72 СП 136.13330.2012 п. 8.10	IV кв. 2023г.	Зам. проректора по РИК	

	бумаги, бумажные полотенца, мыло. - убрать из общего санузла уборочный инвентарь				
6.3	Адаптировать санузел для инвалидов: - установить опору для спины у унитаза - установить удобное оборудование для закрывания двери	СП 59.13330 2016	III кв. 2022г.	Зам. проректора по РИК	
7. Пути эвакуации.					
7.1	Дверные проемы эвакуационных и аварийных выходов обозначить по контуру элементами из фотолюминесцентного материала.	СП 59.13330 2016 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ	IV кв. 2021г.	Начальник отдела комплексной безопасности	Обеспечение мер предупреждения причинения вреда в будущем (ст. 1065 Гражданский кодекс РФ)
7.2	На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями.	СП 59.13330.2016 п. 6.2.8	IV кв. 2021г.	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.3	Приобрести эвакуационное лестничное кресло (стул).	СП 136.13330.2012	III кв. 2020г.	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.4	Двери эвакуационных выходов на путях эвакуации оснастить ручками нажимного действия	СП 59.13330.2016 п.6.1.5	III кв. 2022г.	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.5	По обеим сторонам полотен дверей, являющихся исключительно эвакуационными, установить световые маяки, которые подключены к системе аварийной сигнализации.	ГОСТ Р 55149-2012	IV кв. 2021г.	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.6	Обеспечить учреждение планами эвакуации, выполненными на фотолюминесцентной бумаге, а также имеющие маркеры обозначения местонахождения на плане	ГОСТ Р 12.2.143-2009	II кв. 2022г	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.7	Оборудовать учреждение низкорасположенной информацией о направлении эвакуации на всем пути движения	ГОСТ Р 12.2.143-2009	IV кв. 2023г	Начальник отдела комплексной безопасности	
7.8	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности площадки, лестничные марши на эвакуационных путях	ГОСТ Р 51261-2017, СП 1.13130.2009	IV кв. 2023г	Начальник отдела комплексной безопасности	

Проректор по стратегическому развитию



Ю.Н. Журавлев